

## UV KALLANIM TALİMATLARI VE ÖNLEMLERİ

- Herhangi bir UV kaynağına direk olarak bakmayın.
- Koruma gözlükleri ve kıyafetleri giyin.
- Koyu yüzeyler kuruma zamanını uzatır.
- Çıplak cildi yüksek yoğunluktaki UV ışığına maruz bırakmayın.
- İyi havalandırılmış yerlerde kullanın.
- Bazı UV kaynakları Ozon üretir. Welder lambaları üretmez.
- Yüksek yoğunluktaki UV kaynaklarının etrafında koruma sağlayın.
- Yüksek yoğunluktaki UV kaynakları ısı üretir.
- Gerekli önlemleri alın.
- Yapıştırılacak yüzeyler tozdan arındırılmış olması gereklidir.
- Uygulanacak yüzeylerden el ile temas etmeyiniz.
- UV lambası ile yapıştırılacak ürünlerin arasında ki mesafe Max 30 cm olması gerekmektedir.
- UV ışığının altında ürün ile uygulama yapmayınız.